



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO

Município: Papagaios / Minas Gerais.

Objeto: Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Contratada: CGC Construtora Gonçalves Capanema LTDA

Engenheiro Responsável: Anderson Capanema

Prefeito Municipal: Rislaine de Faria Cançado

Fiscal do Contrato: Karina Erica de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 1 – Execução de gabarito para locação de obra



Foto 2 – Execução de gabarito para locação de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 3 - Execução de gabarito para locação de obra



Foto 4 – Execução de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 5 - Perfuração de estacas de fundação



Foto 6 – Perfuração de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 7 - Perfuração de estacas de fundação



Foto 8 – Perfuração de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 9 – Perfuração de estacas de fundação



Foto 10 – Perfuração de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 11 – Perfuração de estacas de fundação



Foto 12 – Perfuração de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 13 – Concretagem das estacas de fundação



Foto 14 – Concretagem das estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 15 - Execução de estacas de fundação



Foto 16 – Execução de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 17 - Execução de estacas de fundação



Foto 18 – Execução de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 19 – Execução de estacas de fundação



Foto 20 – Execução de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 21 – Execução de estacas de fundação



Foto 22 – Execução de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 23 - Execução de estacas de fundação



Foto 24 - Execução de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 25 – Execução de estacas de fundação



Foto 26 – Execução de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 27 – Armação de ferragens



Foto 28 – Escavação de valas das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 29 – Escavação de valas das cintas de fundação



Foto 30 - Escavação de valas das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 31 - Escavação de valas das cintas de fundação



Foto 32 – Escavação de valas das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 33 – Escavação de valas das cintas de fundação



Foto 34 – Escavação de valas das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 35 - Escavação de valas das cintas de fundação



Foto 36 - Escavação de valas das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 37 – Escavação de valas das cintas de fundação



Foto 38 - Escavação de valas das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 39 – Compactação de valas das cintas de fundação



Foto 40 – Compactação de valas das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 41 – Escavação de valas das cintas e dos blocos de fundação



Foto 42 - Escavação de valas das cintas e dos blocos de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 43 - Escavação de valas das cintas e dos blocos de fundação



Foto 44 – Escavação de valas das cintas e dos blocos de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 45 - Escavação de valas das cintas e dos blocos de fundação



Foto 46 - Escavação de valas das cintas e dos blocos de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 47 - Escavação de valas das cintas e dos blocos de fundação



Foto 48 – Escavação de valas das cintas e dos blocos de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 49 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



Foto 50 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 51 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



Foto 52 - Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 53 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



Foto 54 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 55 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



Foto 56 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 57 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



Foto 58 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 59 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



Foto 60 – Instalação das armaduras das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 61 – Instalação das armaduras das cintas de fundação



Foto 62 – Instalação das armaduras das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 63 – Instalação das armaduras das cintas de fundação



Foto 64 – Instalação das armaduras das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 65 – Instalação das armaduras das cintas de fundação



Foto 66 – Concretagem de fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 67 – Concretagem de fundo de vala das cintas de fundação



Foto 68 – Instalação das armaduras das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 69 – Execução de forma das cintas de fundação



Foto 70 – Execução de forma das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 71 – Execução de forma das cintas de fundação



Foto 72 – Execução de forma das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 73 – Execução de forma das cintas de fundação



Foto 74 – Execução de forma das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 75 – Execução de forma das cintas de fundação



Foto 76 – Execução de forma das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 77 – Execução de forma das cintas de fundação



Foto 78 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 79 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 80 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 81 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 82 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 83 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 84 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 85 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 86 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 87 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 88 – Execução de forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 89 – Compactação de fundo de vala das cintas de fundação



Foto 90 – Compactação de fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 91 – Compactação de fundo de vala das cintas de fundação



Foto 92 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 93 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



Foto 94 – Concretagem de blocos, pilares e fundo de vala das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 95 – Execução de forma das cintas de fundação



Foto 96 – Execução de forma das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 97 – Desforma das cintas de fundação



Foto 98 – Desforma das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 99 – Desforma das cintas de fundação



Foto 100 – Desforma das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 101 – Desforma das cintas de fundação



Foto 102 – Concretagem de pilares blocos e fundo de vala das cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 103 – Concretagem de pilares blocos e fundo de vala das cintas



Foto 104 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 105 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 106 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 107 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 108 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 109 – Impermeabilização das cintas de fundação



Foto 110 – Impermeabilização das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 111 – Impermeabilização das cintas de fundação



Foto 112 – Impermeabilização das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 113 – Impermeabilização das cintas de fundação



Foto 114 – Concretagem de pilares, blocos e fundo de vala das cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 115 – Concretagem de pilares, blocos e fundo de vala das cintas



Foto 116 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 117 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 118 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 119 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 120 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 121 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 122 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 123 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 124 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 125 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 126 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 127 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 128 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 129 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 130 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 131 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 132 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 133 – Acerto compactado de terreno



Foto 134 – Acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 135 – Acerto compactado de terreno



Foto 136 – Acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 137 – Acerto compactado de terreno



Foto 138 – Acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 139 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 140 – Forma e concretagem das cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 141 – Forma e concretagem das cintas de fundação



Foto 142 – Bombeamento de água de chuva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 143 – Desforma de cintas



Foto 144 – Forma e concretagem de cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 145 – Bombeamento de água de chuva



Foto 146 – Bombeamento de água de chuva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 147 – Forma e concretagem de cintas de fundação



Foto 148 – Forma e concretagem de cintas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 149 – Forma e concretagem de cintas de fundação



Foto 150 – Bombeamento de água de chuva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 151 – Bombeamento de água de chuva



Foto 152 – Bombeamento de água de chuva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 153 – Bombeamento de água de chuva



Foto 154 – Perfuração de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 155 – Perfuração de estacas de fundação



Foto 156 – Perfuração de estacas de fundação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 157 – Perfuração de estacas de fundação



Foto 158 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 159 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 160 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 161 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 162 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 163 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 164 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 165 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 166 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 167 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 168 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 169 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 170 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 171 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 172 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 173 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 174 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 175 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 176 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 177 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 178 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 179 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 180 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 181 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 182 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 183 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 184 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 185 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 186 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 187 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 188 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 189 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 190 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 191 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 192 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 193 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 194 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 195 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 196 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 197 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 198 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 199 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 200 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 201 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 202 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 203 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 204 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 205 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 206 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 207 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 208 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 209 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



Foto 210 – impermeabilização das cintas e acerto compactado de terreno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 211 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



Foto 212 – impermeabilização das cintas e assentamento de alvenaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: ANDERSON CAPANEMA
Nº Cédula de Identidade: M.1.821.398-SSP